

## LA PAROISSE SAINTS-ANGES

Ma participation  
pour la campagne  
de financement  
réparations  
essentiellees.

LE NUMÉRO DE  
MES ENVELOPPES



Visa  Mastercard  Chèque

1000 \$  500 \$  250 \$  100 \$  \_\_\_\_\_ \$

N° DE VOTRE CARTE: \_\_\_\_\_ CODE DE SÉCURITÉ \_\_\_\_\_

DATE D'EXPIRATION: \_\_\_\_\_ MOIS \_\_\_\_\_ ANNÉE \_\_\_\_\_

SIGNATURE \_\_\_\_\_

S.V.P. LIBELLER VOTRE CHÈQUE À L'ORDRE DE LA PAROISSE SAINTS-ANGES

NOM: \_\_\_\_\_

ADRESSE: \_\_\_\_\_

CODE POSTAL: \_\_\_\_\_ TÉL.: ( \_\_\_\_\_ ) \_\_\_\_\_

COURRIEL: \_\_\_\_\_

PRÉ-AFFRANCHIE !

Un reçu pour fins  
d'impôts sera  
disponible au début  
de février.

Le Curé Pierre Léger, les membres de la fabrique et tout le personnel vous remercient de votre geste de solidarité

## CAMPAGNE DE FINANCEMENT RÉPARATIONS URGENTES —

### PHASE QUATRE

Cette lettre va vous sembler familière ! Et vous avez raison !

Nous sommes engagés, depuis quelques années, dans l'immense projet de conserver notre église, construite en 1920. Elle fait partie du patrimoine religieux et historique de Lachine.

Notre défi et notre devoir : la préserver de la dégradation des années. Pour cela, et dans la volonté d'éviter ce qui a pu arriver à d'autres églises, notre architecte-conseiller a produit un

**Carnet de Santé**  
qui décrit les

**réparations essentielles**

pour les dix prochaines années. Nos assurances rappellent que cette opération d'entretien est incontournable et urgente.

Notre architecte a présenté un **Cahier de Charge** pour l'année 2022 qui s'élève à près de 300,000\$. Il y a de quoi avoir peur ! **Le Conseil du patrimoine religieux** nous a octroyé une subvention de 210 000 \$.

La Fabrique aura à déboursier  
**90 000 \$.**

Voilà pourquoi nous faisons appel à votre soutien financier. Ensemble nous avons traversé la période difficile de la pandémie ce qui a affecté certains de nos revenus, dont les quêtes dominicales et nous avons beaucoup appris. Ensemble nous pouvons faire preuve de solidarité et de coresponsabilité quant à la vitalité chrétienne de la paroisse des Saints-Anges de Lachine et à la préservation de son église centenaire, lieu de beauté et de foi !

### Paroisse Saints-Anges

1400 BOUL. SAINT-JOSEPH, LACHINE (QUÉBEC)  
H8S 2M8 (514) 637-8345

SITE WEB: WWW.PAROISSESAINTSANGES.COM

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SAINTSANGESDELACHINE

## LISTE DES URGENCES

### 1- Maçonnerie du transept ouest + clocher ouest (face Sud)

Les façades de l'église demandent plusieurs interventions de maçonnerie, remise en place de pierre, insertions de tiges et d'ancrages, rejointoiement. Il y a également une zone entière de pierres (environ 30) présentant un ventre de bœuf important ; quelques-unes de ces pierres sous la grande fenêtre du clocher ouest sont aussi desquarrées.

### 2- Escalier de secours extérieur – Interne

Le contrepoids de l'escalier de secours extérieur est manquant. Les assureurs demandent l'installation d'un portail avec barre panique si le contrepoids n'est pas remplacé

## À INSCRIRE AU PLAN QUINQUENNAL (De 1 à 5 ans)

### 1- Joint au sol – Interne

Les points de rencontres entre les façades et le sol sont à refaire partout comme ceux de la cour intérieure déjà refaits.

### 2- Rejointoiement du presbytère

Le parement en brique du presbytère demande quelques interventions de rejointoiement et remplacement de certaines briques.

### 3- Fenêtres de l'église

Un plan de restauration des fenêtres de l'église a été entamé de 2011 à 2017. La fabrique entend poursuivre la restauration des fenêtres restantes (5 côté ouest et 3 côté est).

**4- Fenêtres de la chapelle** Les fenêtres ont besoin d'entretien. Un plan de restauration de l'ensemble est suggéré.

### 5- Intervention sur le perron du clocher ouest

Une intervention de maçonnerie a été réalisée sur les perrons du transept ouest (remplacement des marches de pierre par une structure de béton et rejointoiement localisé). Il est prévu de répéter la même intervention sur le parvis du clocher ouest.

### 6- Intervention au parvis principal

Les murets de part et d'autre du parvis principal démontrent un déversement de la pierre significatif surtout sur le muret ouest. En effet, il y a un décalage d'au moins 8 po entre les pierres du bas et celles du haut. Si la situation n'est pas corrigée, elles risquent de tomber. Lors de ces travaux, prévoir la restauration et la réinstallation des lampadaires (2) de la façade principale et le rejointoiement complet des marches et paliers.

## À INSCRIRE AU PLAN DÉCENNAL (De 5 à 10 ans)

## ÉGLISE

### 1- Escalier du vestibule du sous-sol de l'église : côté ouest (grande salle)

L'escalier en marbre du vestibule est usé.

Une intervention de remplacement de l'escalier du vestibule opposé par un fini en béton a été réalisée. Une opération correctrice est à considérer.

### 2- Fenêtres dans le clocher est de l'église

Il n'y a pas de fenêtres intérieures dans le clocher est et les ouvertures sont recouvertes par un système de bâches en plastique. Il serait bon de prévoir l'installation de véritables fenêtres en bois.

### 3- Marques blanchâtres au plafond de l'église

La présence localisée de marques blanchâtres sous la voûte nous indique qu'il y aurait eu des infiltrations d'eau. La situation ne semble pas progresser. S'assurer que tout est bien sec avant d'intervenir.

## PRESBYTÈRE

### 4- Isolation du plancher du secrétariat

Un projet pour isoler les planchers des bureaux du presbytère dans le but de les rendre plus confortables et moins coûteux à chauffer pourrait être envisagé.

## SUGGESTIONS

Installation d'une génératrice

*Louis Brillant*  
ARCHITECTE

## NON INCLUS AU CARNET DE SANTÉ

Notre stationnement est en pitieux état.

Les égouts en dessous de la Salle 50-15 ont près de 100 ans